



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CIPA GESTÃO 2023/2024

Às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2023, na sala de Reuniões do Gabinete do Senhor Prefeito de Taubaté, iniciou-se a 6ª Reunião Ordinária da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, Gestão 2023/2024.

Registradas as presenças dos membros desta Comissão conforme lista de presença em anexo.

O Srº. Jamil Marcos da Silva, Vice-Presidente desta CIPA, deu por aberta a reunião, onde foi apresentada os Relatórios de Vistoria efetuados pela CIPA.

Assuntos abordados:

1. Relatório de Vistoria da CIPA realizado no dia 05 de Junho de 2023, no CCZ ZONOSSES, fomos recepcionados pelo Srº Dimitri, onde pudemos constatar duas lâmpadas queimadas no refeitório, a sala de banho e tosa com infiltrações, constatamos ainda que o canil encontra-se com caixa de energia sem a tampa de proteção e fiação exposta. Com relação aos EPI's, haviam luvas resistentes e caneleiras para os funcionários que cuidam do canil, onde ficam os animais mais bravos. O que nos chamou atenção foi só haver um extintor na recepção e os demais encontravam-se guardados em outra sala, devido ao medo de furtos. Na mesma data foi efetuada vistoria no ESF MONJOLINHO, quem nos acompanhou foi o enfermeiro Srº Nilton, verificamos que a cozinha contém rachadura, com relação à EPI, extintores, consultórios, recepção e sala de triagem, sem maiores observações.
2. Relatório de Vistoria da CIPA realizado no dia 21 de Junho de 2023, dessa vez a vistoria foi realizada no ALMOXARIFADO GERAL, fomos recebidos pelo encarregado Leandro. O cenário encontrado pode-se ver adiante através das fotos que foram registradas pela CIPA, o escritório com muitos pisos faltantes, pisos soltos, quadro de força aberto e sem identificação, vestiário com reboco solto, várias lâmpadas queimadas e muito cocô de pássaros, verificamos também falta de EPI's (bota, protetor de coluna, máscara, capacete), extintores em locais inadequados e/ou obstruídos. Ainda sobre a vistoria, no ALMOXARIFADO DA SAÚDE, nos recepcionou a Srª Maria Helena, pudemos perceber lâmpadas queimadas, fiação exposta, o empilhamento feito na "mão", sem empilhadeira no local (com mais de 2 metros de altura), ausência de protetor lombar, extintores em locais inadequados e/ou obstruídos, relatamos ainda que já houve princípio de incêndio no local. Já no ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, fomos recebidos pela Srª Amanda, não possuem extintores no local, lâmpadas queimadas, a saída de emergência encontra-se obstruída por uma "mureta" para conter o vazamento da água, sala de medicamentos com infiltrações, ausência de protetor lombar.
3. Durante a Reunião foi também mencionado que está CIPA realizou a troca de lâmpadas queimadas no Setor de Protocolo da PMT, melhorando desta feita a condição de trabalho para nossos servidores, outro local que recebeu o auxílio desta Comissão foi Divisão de Inspeção Fiscal – DIF, pudemos verificar uma sala bastante escura, onde a funcionária utilizava de uma "luminária de mesa" como auxílio.
4. Próximas inspeções:



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de São Paulo

DATA	LOCAL	CIPEIROS RESPONSÁVEIS
12/07	A definir	Mariotto, Vanderlei, Isabel e William
26/07	A definir	Isabel, Dinorah, Cleiton, Jamil, Vanderlei e William

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a participação e presença de todos, comunicando que a próxima reunião será realizada no dia **28/07/2023, às 9:00hs** à realizar-se na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito.

Eu, Dinorah Carolina Nozelli Fernandes, Secretaria desta CIPA, redigi, transcrevi, datei e assinei a presente ata, junto com o Presidente da CIPA e demais cipeiros presentes nesta reunião.

Taubaté, 03 de julho de 2023.

João Maurotto Neto



30/06

JAMIL MARCOS DA SILVA

JAMIL

69 Rua
Cipa.

Isabel Cristina S. Brigueo



38682

Vanderlei da Silva Cardoso



(43450)

Ana Paula Temeu (10375)



Antonio Araújo de Camello



(34843)

Imerali Carolina Nozelli Fernandes

Nozelli

35097

William Gustavo Celio



JAMIL MARCOS DA SILVA - 1507

Data: 21 de junho de 2023

Vistoria ao almoxarifado

Cipeiros: Vanderlei, Willian, Cleiton e Jamil.

Almoxarifado central recebidos pelo encarregado Leandro

Escritório com muitos pisos faltantes, muitos pisos soltos. Quadro de força aberto sem identificação

Vestiário com infiltração e reboco solto.

Almoxarifado com Lâmpadas queimadas , muito cocô de passaros


Falta de epi (bota, protetor de coluna, máscara, capacete), encarregado informa que nunca foram fornecidos, não há ficha de entrega de EPI.

Cozinha com botijão de gás interno e fiação exposta.

Ausencia total de sprinklers.

Extintores em locais inadequados e/ou obstruídos.





Almoxarifado da saúde: responsável Maria Helena.

Lâmpadas queimadas, fiação exposta

Empilhamento na mão sem empilhadeira em locais com mais de 2 metros de altura.

Ausência de protetor cervical

Ausencia total de sprinklers, já houve principio de incêndio no local.

Extintores em locais inadequados e/ou obstruídos.



Almoxarifado educação: Responsável Amanda

Não possui extintores de incêndio.

Ausencia total de sprinklers

Lâmpadas queimadas.

Saída de emergência obstruída com uma mureta pra conter vazamento de água

Sala de medicamentos com infiltração

Ausência de protetor cervical